

А К Т

обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической
укрепленности объекта

г. Екатеринбург

« 21 » сентября 2022 г.

Объект МБДОУ – детский сад № 249

(наименование объекта)

Адрес г. Екатеринбург, ул. Заводская 36/А

(наименование района, населенного пункта, улица, номер дома)

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта

Заведующий МБДОУ Устинова А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество)

тел. _____

Представитель УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области»¹ помощник дежурного ПЦО № 1 прапорщик полиции

Васильева Кристина Витальевна

тел. 227-24-18

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

Произвели обследование помещения и территории детского сада

(объект или обособленное помещение)

оборудованного средствами КТС

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 1 УВО по городу Екатеринбург

(полное наименование подразделения вневедомственной охраны)

Обслуживающая организация ООО «Протэкт-Урал»

Обследованием установлено:

Класс объекта А3

(А1, А2, А3, Б1, Б2)

1. Краткая характеристика объекта: МБДОУ занимает капитальное отдельно стоящее двухэтажное здание. Имеет 4 основных входа, и 11 запасных выходов. Дверные проемы основных входов оборудованы дверными конструкциями из металла. Оконные конструкции по периметру оборудованы металлическими решетками частично. Оконные проемы оборудованы частично оконными конструкциями из простого стекла в деревянном корпусе, частично оконными конструкциями в пластиковом корпусе. Площадь здания составляет 2054м². Имеются подвальные помещения. Чердачные помещения отсутствуют.

2. Инженерно-техническая укрепленность:

2.1. Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения) имеется по периметру - цельное

2.2. Наличие КПП (где расположено) отсутствует

2.3. Сколько выездов на территорию, чем укреплены (ворота, их материал, на что закрываются; шлагбаум) _____

2.4. Сколько входов на территорию, чем укреплены (калитки, их материал, на что закрываются) _____

2.5. Наличие видеонаблюдения:

- сколько всего видеокамер: имеется 16 наружных камер, выведенных на пост охраны

- срок хранения информации: 14 дней

¹ Далее – «УВО».

2.6. Освещение по периметру территории (достаточно или нет) достаточное

2.7. Система оповещения и управления эвакуацией (имеется или нет) _____

2.8. Наличие пожарной сигнализации _____, куда выведено (автономная или МЧС) _____

2.9. Система контроля управления доступом (описать ее, место установки) _____

2.10. Наличие металлодетектора _____, рамочный _____, ручной _____. Исправность - да _____, нет _____. На момент проверки подключен - да _____, нет _____.

3. Физическая охрана:

- наименование организации: ЧОП «Великан»

- часы охраны круглосуточно

4. Оснащенность техническими средствами охраны¹:

Приток А-КОП-02.4, Астра 321 исп. Т. Скот 1200С, Астра-Р РПУ, Астра-Р РПД (2 шт)
(указываются места блокировки и тип извещателей, места установки и тип оконечного устройства, а также наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2021 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном/неисправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными/непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности объекта (указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин):

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Необходимо установить резервный канал связи	

2. Общие мероприятия по усилению охраны объектов (указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных не заблокированных уязвимых для проникновения мест объекта):

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	<u>Проверить работоспособность КТС</u>	Не реже 1 раза в неделю

¹ Далее – «ТСО».

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3-х экземплярах.

2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «УВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.

3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «УВО».

Представители:

«УВО»

Представитель объекта:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Устюгова Алевтина Михайловна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023